

CONTRÔLE DE CONFORMITE DU BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT

REFERENCE DU DOSSIER

Commune de LANGRUNE-SUR-MER

6 ALLEE DES COURLIS

Réf. cadastrale : AA0025

Date de visite : 09/09/2025

Référence SIA CDN :

Référence Veolia Eau : 250819/1498-1

NC

Type 2

CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE VISITE DU BRANCHEMENT

Existence : Non

Matériaux :

Type :

Profondeur (cm) :

Accessibilité :

Diamètre (mm) :

Position :

Mode de raccordement :

Conformité : Non Conforme

Nature des réseaux publics : Séparatif

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS EXISTANTS

Effluent	Position	Equipement	Abréviation	Nombre	Destination	Conformité
EP	Extérieur	Colonne descendante		2	Infiltration	Conforme
EU	1er étage	Baignoire	BAI	1	Branchement EP	Conforme
EU	1er étage	Evier	EV	1	Branchement EP	Conforme
EU	1er étage	Lavabo	LA	1	Branchement EP	Conforme
EU	1er étage	WC	WC	1	Branchement EP	Conforme
EU	Rez de chaussée	Douche	DO	1	Branchement EP	Conforme
EU	Rez de chaussée	Evier	EV	1	Branchement EP	Conforme
EU	Rez de chaussée	Lavabo	LA	1	Branchement EP	Conforme
EU	Rez de chaussée	Lave-linge	LL	1	Branchement EP	Conforme
EU	Rez de chaussée	WC	WC	1	Branchement EP	Conforme

EU : Eaux usées, EP : Eaux pluviales, UN : Unitaire

COMMENTAIRE

CONTRÔLE DE CONFORMITE DU BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT

REFERENCE DU DOSSIER

Commune de LANGRUNE-SUR-MER
6 ALLEE DES COURLIS

Date de visite : 09/09/2025


Référence SIA CDN :

Référence Veolia Eau : 250819/1498-1

NC

Type 2

SCHEMA DE L'INSTALLATION



LEGENDE

Equipements constatés

- Regard de visite
- Regard de branchement
- Regard avec colonne descendante
- Té de visite
- Puisard

- Siphon disconnecteur
- Siphon de sol
- Colonne descendante
- Grille
- Système anti-reflux
- Point d'eaux

- Bac à graisse
- Fosse septique
- Séparateur à hydrocarbure
- Cuve de récupération
- Poste de relevage

Canalisations

- Eaux usées
- Unitaires
- Eaux pluviales
- Visible
- Non visible

Contrôle de conformité du branchement d'assainissement



REFERENCE DU DOSSIER

Commune de LANGRUNE-SUR-MER
6 ALLEE DES COURLIS
Réf. cadastrale : AA0025

Date de visite : 09/09/2025

Référence SIA CDN :

Référence Veolia Eau : 250819/1498-1

NC


Type 2

ANOMALIE CONSTATEE : 1

L'ouvrage de visite en limite de propriété (séparation entre le domaine public et le domaine privé) est inaccessible ou inexistant.

TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

Rendre accessible l'ouvrage de visite en limite de propriété (séparation entre le domaine public et le domaine privé). S'il n'existe pas, en créer un sur le branchement dans la limite de 1 mètre en domaine privé, ou faire une demande de devis de mise en conformité auprès de VEOLIA Eau.



COMMENTAIRE

A titre d'information, la limite d'intervention du service assainissement se situe à une distance de 1 mètre en domaine privé.

REFERENCE DU DOSSIER

Commune de LANGRUNE-SUR-MER
6 ALLEE DES COURLIS
Réf. cadastrale : AA0025

Date de visite : 09/09/2025

Référence SIA CDN :

Référence Veolia Eau : 250819/1498-1


NC

Type 2

SCHEMA DU PROJET DE REHABILITATION (à titre indicatif)



1
Regard de branchement
regroupant toutes les sorties d'eaux usées



LEGENDE

Equipements constatés

- Regard de visite
- Regard de branchement
- Regard avec colonne descendante
- Té de visite
- Puisard

- | | |
|--|---|
|  Siphon disconnecteur |  Bac à graisse |
|  Siphon de sol |  Fosse septique |
|  Colonne descendante |  Séparateur à hydrocarbure |
|  Grille |  Cuve de récupération |
|  Système anti-reflux |  Poste de relevage |
|  Point d'eaux | |

Canalisations

-  Eaux usées
-  Unitaires
-  Eaux pluviales
-  Visible
-  Non visible

**CONTRÔLE DE CONFORMITE DU
BRANCHEMENT D'ASSAINISSEMENT****REFERENCE DU DOSSIER**

Commune de LANGRUNE-SUR-MER

6 ALLEE DES COURLIS

Réf. cadastrale : AA0025Date de visite : 09/09/2025Référence SIA CDN :Référence Veolia Eau : 250819/1498-1**NC**

Type 2

TRAVAUX A REALISER ?

OUI**DESCRIPTION DES TRAVAUX ASSAINISSEMENT - PLUVIAL**

Effluent	Description des travaux	Unité	Quantité
----------	-------------------------	-------	----------



SYNDICAT D'ASSAINISSEMENT DE LA CÔTE DE NACRE

Douvres-la-Délivrande, le 09/09/2025

Mme M. SAMSOM ET LEVY Bénédicte Et Bernard

Madame, Monsieur,

Suite au contrôle des branchements eaux usées / eaux pluviales, un constat de non-conformité ainsi que le détail qualitatif (DQE) vous ont été adressés par Veolia Eau délégataire du Syndicat.

Elle concerne votre propriété sise : **6 ALLEE DES COURLIS à LANGRUNE-SUR-MER**

Cette non-conformité peut être source de pollution des milieux naturels et peut donc engendrer des risques sanitaires.

Vous avez l'obligation d'y remédier dans les six mois à dater de la réception du présent courrier.

A l'issue des travaux, vous devrez prendre à nouveau contact avec Veolia pour un nouveau contrôle.

Pour toutes précisions éventuelles concernant les travaux qui doivent être effectués, je vous invite à prendre contact avec les services de Veolia eau, à l'adresse mail caen-cabn.eau-nrm@veolia.com, un technicien vous recontactera.

Pour toute autre question vous pouvez aussi contacter mes services à l'adresse mail technique@assainissement-nacre.fr

Vous remerciant par avance de la suite que vous apporterez pour remédier à cette non-conformité.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

Le Président,

Martial HEUTTE